

Выбор копирующей втулки и адаптера

Для работы на шипорезке Leigh «ласточкин хвост» требуется фрезер с копирующей втулкой. Адаптер может потребоваться для установки втулки на фрезер. [Полный список фрезеров см. на веб-сайте www.leighjigs.com.](http://www.leighjigs.com)

метод работы с таблицей

A. Найдите имя производителя фрезера в столбце 1.

B. Найдите модель фрезера в столбце 2. Если ваш фрезер отсутствует в списке, зайдите на leighjigs.com для получения полного, обновленного списка фрезеров.

C. Найдите адаптер, необходимый для фрезера в столбце 3.

• Закажите адаптеры Leigh (номер детали красный) в колонке 3 от Leigh.

• Закажите адаптеры Bosch RA1100 и RA1126 в колонке 3 у Leigh или у вашего дилера Bosch.

• Закажите все другие адаптеры в столбце 3 у дилера производителя фрезера.

Примечание: крепежные винты для адаптера поставляются вместе с фрезером.

■ MAFELL - Адаптер нужно немного доработать.

D. Втулки направляющих в колонках 4 и 5 соответствуют всем перечисленным адаптерам и могут быть заказаны, если требуется.

Заметка:

△ 7/16" (11,1 мм) e-7
e-(направляющая втулка) поставляется со всеми шипорезками. Заказ только в случае необходимости замены.

▲ Опциональная направляющая втулка 5/8" [15,9 мм] 716C используется с фрезами с хвостовиком 1/2 дюйма [12,7 мм] на шипорезке D4R Pro, D4R, D4, D3, D1258R, D1258. Закажите только при использовании фрез с хвостовиками 1/2" [12,7 мм].

Все фрезы с 8-миллиметровыми хвостовиками работают на e-7 копирующей втулке, идут в поставке с шипорезкой Leigh или с любой копирующей втулкой с наружным диаметром 7/16" [11,1 мм], которая имеет минимальную длину цилиндра 1/4" [6,35 мм]. Не допустимо использование копирующих втулок других диаметров.

Заметка:

711C заменил 711TP (направляющая втулка с внешним диаметром 7/16" [11,1 мм]),

716C заменил 716TP (направляющая втулка с внешним диаметром 5/8" [15,9 мм]).

1	марка фрезера	2 модель фрезера	3 адаптер для фрезера	4 7/16" копир втулка △	5 5/8" копир втулка ▲
AEG	OFE 710 in plunge base		не требуется	e-7 или 711C	716C
	OFSE 2000		703	e-7 или 711C	716C
	RT1350E		706R	e-7 или 711C	716C
BLACK & DECKER	All Professional, HD1250, RP400K, 7614		не требуется	e-7 или 711C	716C
	6200		720673-00	e-7 или 711C	716C
	SR100, 7AEE, KW780 series, KW 800, KW850		710	e-7 или 711C	716C
BOSCH	1600, 90085, 90088, 90098, 90140, 90150, 90300, 90303, 90305, 91264		необходима опорная пластина	e-7 или 711C	716C
	1601, 1602, 1603, 1604, 1606, B1350		RA1110	e-7 или 711C	716C
	North American ROUTERS PRODUCED AFTER mid-2010: 1613EVS, 1613AEVS, 1617, 1617EVS, 1618, 1618EVS, 1619EVS, MR23EVS, MRC23EVS, MRP23EVS, MRP23EVS		необходима быстро зажимная база RA1126 и втулка адаптер RA1100	e-7 или 711C	716C
	North American ROUTERS PRODUCED BEFORE mid-2010 and others available worldwide that include the RA1126 adaptor: 1613, 1613EVS, 1613AEVS, 1614, 1614EVS, 1617EVS, 1618EVS, 1619EVS, B1450, GOF900, GOF900CE, GOF900ACE, GOF1200, GOF1300CE, GOF1300ACE, GOF1600CE, GOF2000CE, GMF1400, GMF1600CE, POF800ACE, POF1100AE, POF1200AE, POF1400ACE		RA1110	e-7 или 711C	716C
CRAFTSMAN (SEARS)	1611, 1611EVS, 1615, 1615EVS, B1550, GOF1600, GOF1700ACE		702	e-7 или 711C	716C
	All non-plunge models		требуется опорная пластина	e-7 или 711C	716C
	135275070 Plunge		см. Skil 1823 or 1835		
	Other plunge models		702	e-7 или 711C	716C
DEWALT	MD11 Plunge & Fixed Base. MD9.5 Fixed Base		не требуется	e-7 или 711C	716C
	DW610, DW616, DW618		не требуется	e-7 или 711C	716C
	DW613, DW615(UK)		710	e-7 или 711C	716C
	DW614, DW615, DW621, DW624, DW625, DW626		идет в комплекте только в Сев. Америке	e-7 или 711C	716C
	DW621K & DW626 outside N. America		706R	e-7 или 711C	716C
ELU	DW625 Type 1,2,3,5 outside N. America		702	e-7 или 711C	716C
	DW624 & DW625 Type 4 outside N.America, DW625EK		702R	e-7 или 711C	716C
	OF15, OF15E, OF97, OF97E		706R	e-7 или 711C	716C
	MOF68, MOF69, MOF96, MOF96E		710	e-7 или 711C	716C
	MOF131, MOF177 Type 1,2, & 3		702	e-7 или 711C	716C
	MOF177 Type 4, MOF177EK		702R	e-7 или 711C	716C
	2720, 2721, 3328		не требуется	e-7 или 711C	716C
	3303, 3304		EO9600 or 761 270-00	e-7 или 711C	716C
	3337, 3338, 3339		702	e-7 или 711C	716C
	3337, 3338, 3339		702	e-7 или 711C	716C
FEIN	RT1800		Поставляется с фрезером	e-7 или 711C	716C
FESTOOL	OF1E, OF2E, OF650, OF900E, OF1000, OF1010E		704R	e-7 или 711C	716C
	OF2000, OF2000E		705R	e-7 или 711C	716C
	OF1400 and OF2200 North America Only		Поставляется с фрезером	e-7 или 711C	716C
	OF1400 Outside North America		493566	e-7 или 711C	716C
FREUD	OF2200 Outside North America		494627 Требуется уплотнительное кольцо для центрирования	e-7 или 711C	716C
	FT700(2), FT2000, FT2200, FT3000		721	e-7 или 711C	716C
HITACHI	TR8, TR12, FM8, M8, M12 Series		325211 OR 703	e-7 или 711C	716C
	M12VC, KM12SC, KM12VC		не требуется	e-7 или 711C	716C
	M12SA2, M12V2		325224	e-7 или 711C	716C
MAFELL	LO65E		702 n	e-7 или 711C	716C
MAKITA	M363, MRP090, RP1800, RP1801, RP2301, RP2301FC, 3612C Europe Qk Fit Base		721	e-7 или 711C	716C
	3600, 3606, 3608, 3612, 3612B, 3612BR, 3612C N. America, 3620, 3621, RP0900, RP900K		703	e-7 или 711C	716C
	3601B		321 493-1	e-7 или 711C	716C
	RP0910, RP1110C		706R	e-7 или 711C	716C
MAKITA	RF1100, RF1101, RD1100, RD1101, RP1101		не требуется	e-7 или 711C	716C
	RF1100, RF1101, RD1100, RD1101, RP1101		не требуется	e-7 или 711C	716C
MASTERCRAFT	Please contact Leigh for assistance				
METABO	OF1612, OFE1812 (for all others, please contact Leigh for assistance)		704R	e-7 или 711C	716C
MILWAUKEE	5615, 5616, 5619		49-54-1040 (замена базы)	e-7 или 711C	716C
	5625		49-54-1026 (замена базы)	e-7 или 711C	716C
	5670		не требуется	e-7 или 711C	716C
PERLES	OF808 Series, OFE6990		710	e-7 или 711C	716C
PORTER CABLE (ROCKWELL)	All		не поставляется с фрезером	e-7 или 711C	716C
RIDGID	R2930 (for all others, please contact Leigh for assistance)		704R	e-7 или 711C	716C
RYOBI	R30, R50, R150, R151, RE155, R500, R501, R502		703	e-7 или 711C	716C
	R600, R601, RE600, RE601		702	e-7 или 711C	716C
	R160, R161, R162, R163K, R165, R170, R175, RE175, R180, R180PL, R181, R185, ERT1150		706R	e-7 или 711C	716C
SKIL	1823 or 1835		91803	e-7 или 711C	716C
	SK1810, 1815, 1820, 1825		RAS140	e-7 или 711C	716C
	All others		требуется опорная пластина	e-7 или 711C	716C
TREND	T3, T4, T5, T9, T10, T11 – UniBase required		710	e-7 или 711C	716C
TRITON	TRC001		TGA006 or 704R	e-7 или 711C	716C
	JOF001, MOF001, TRA001		комплект аксессуаров (включая адаптер) TGA001 or TGA150	e-7 или 711C	716C
WEGOMA	OF850 Series		710	e-7 или 711C	716C